



# 安心

ATS-434は後打ちでありながら ほぼ100%の確実な溶接力が得られます。



使いやすい

溶接ガン及びアースケーブルのケーブル部分を柔らかい素材にした事により取り回しがラクになりました。

運びやすい

本体重量を5kg、ケーブル類を合わせても9kg未満と軽い事からラクに持ち運びができます。



打ちやすい

プラグに付いたピンサポートにより、 斜めに打つ場合でもFNピンをしっかり ホールドし、打ちやすくなりました。




電気容量を増加させた事により 今まで困難だった箇所にも溶接が 可能となりました。


# 簡単な使い方

耐火被覆専用機とした事により電源を入れるだけとなり、簡単に使用できます。


## 使用方法




ACケーブルをACコネクターに差し込み、ACケーブルのプラグをAC100Vのアース付き三口コンセントに差し込みます。



ATガンとアースケーブルを本体のATガンコネクター及びアースケーブルコネクター接続口に差し込み、固定リングを回し、しっかりと接続します。




電源スイッチを「入り」にします。




施工部位から距離が離れないような箇 所にアースクリップを接続します。

所にアースクリップを接続します。 ※アースをセットする下地に塗装がされている 場合は予めヤスリ等により塗装を削り取ります。



ATガン(ATG-34)にタイルメント製専用ピンをセットします。

※本作業に入る前に必ず試し打ちを行い、完全に 溶接されていることを確認して下さい。



耐火被覆材を下地材に巻きつけ、ATガンにセットしたピンを差し込み、加圧した状態で溶接ボタンを押すと溶接します。

# TWシステム ATシリーズ/後打ち溶接工法

### セット内容



●ATウェルダー ATW-O4



●ATガン ATG-34



●アースケーブルFP3II



●ACケーブル



●プラグFPIV

#### ATS-434オプション(買い増し、予備として)及び消耗品



●延長ケーブル

ATS-434オプション		
ATガンATG-34 (ケーブル長さ:6m)	ACケーブル(ケーブル長さ:2m)	
アースケーブルFP3I(ケーブル長さ:3m)	延長ケーブル	

	消耗品	
品 名	1袋入り数	梱包単位
プラグFPIV	1個	1個入り袋

# 単軸引張り試験

塗 料		N/本	kgf/本	膜厚(μ)
一般さび止めペイント	JIS K 5621	1,004.0	102.4	99.6
鉛丹さび止めペイント	JIS K 5622	985.4	100.5	95.6
亜鉛化鉛さび止めペイント	JIS K 5623	1,012.1	103.2	95.3
シアナミド鉛さび止めペイント	JIS K 5625	928.7	94.7	137.3
鉛丹ジンククロメートさび止めペイント	JIS K 5628	1,032.6	105.3	82.6
鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674	994.8	101.4	93.4
鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料	JIS K 5657	942.6	96.1	70.9
クロカワ付き鉄板		813.7	83.0	


■試験方法

溶接ピン: FNP-32mm耐火材: 40mm厚溶接方法: ATS-434を使用

測 定 機 器: テンシロン UTM-10T 引張り速度: 5mm/min

### FNピン(耐火被覆専用ピン)





耐火被覆専用のTWシステム用ワッシャー付後打ちピン です。特殊な先端形状で安定した溶接力を発揮します。

注1) 保温工事には使用できません。

注2) ATS-212Lなど1.6ø専用ATウェルダーでは使用できません。

FNピン	種類	適用材厚相包単位		
品 名	L寸法	(mm)	烟号岩瓜	
FNP-15	15mm	20mm	2,500本	
FNP-32	32mm	40mm	2,000本	
FNP-55	55mm	65mm	2,0004	
<b>⊕</b> FNP-70	70mm	80mm	1,000本	
<b>⊕</b> FNP-90	90mm	105mm	1,000本	

❸は特注品となります。納期に関しましては当社営業担当までお問 い合わせ下さい。

#### ATS-434什様

	本体外形寸法	218mm (高さ)×150mm (幅)×330mm (奥行き)
溶接機本体	質量	5kg (本体のみ)
ATW-04	溶 接 間 隔	2秒
	電源	AC100V
溶接がカン	質量	2.2kg(ケーブル含む)
ATG-34	ケーブル長	6m
アースケーブルFP3I	ケーブル長	3m
A C ケ ー ブ ル	コード長さ	2m

## ATS-434取り扱い上の注意事項

- ●下地にホコリなどの汚れが付着していると溶接不良の原因となります。 ●下地が斜めになっている場所及びピンが斜めになっている場合は、ピンが 滑ったり動いたりして溶接不良を起こす事がありますので注意して下さ 1,1,
- ●プラグFPIVはATS-434専用です。他のウェルダーには使用できません
- ●プラグFPIVが汚れるとワッシャー部でスパークが多くなり、性能が悪くな りますので清掃を行って下さい。
- ●水掛かりのある場所では使用しないで下さい。
- ●下地は鉄に各種塗料を施されたもの、又は絶縁被膜となる酸化被膜が付着 したものとします。但し塗料の厚さ・種類によっては充分な溶接強度が得 られない場合もあります。
- ●本体の中は高電圧になっており感電の危険性がありますので絶対にケース をあけたり改造をしないで下さい。

- いで下さい。
- ●作業中は保護眼鏡及び手袋を着用して下さい。

- ●下地 (母材) に油分や可燃物の接着剤などが付着していると、火災の原因と
- なりますので、必ず取り除いてから作業を行って下さい。
  ●高電圧を使用していますので、子供は近づけないようにして下さい。●本体はアルミでできています。強い衝撃を与え破損やゆがみが生じると、 著しい性能低下や漏電事故の原因になります。また、特に高温の場所や直射日光の当る所では、樹脂部品が変形しますので注意して下さい。 ●電源スイッチの「入り」「切り」を連続して行うと故障の原因となりますので
- 行わないで下さい。
- ●電源コードや電源プラグを傷つけたり加圧したりしないで下さい。傷んだ まま使用すると、感電、ショート、火災の原因になります。 ●電源プラグを引き抜く時はコードを引っ張らず、プラグ部分を持って抜い
- て下さい。
- ●機器に物を乗せたり人が乗ったりすると、倒れてけがをしたり機器の故障 の原因となります。
- ●指定の電圧(AC100V)で使用して下さい。
- ●一度溶接に失敗したピンは再使用しないで下さい。溶接不良の原因になり ます。
- ●掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。 ●本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境 使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお薦めします。

株式会社 **ヨイルメント** 本社営業本部/〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL:052-412-7321 FAX:052-419-1005

東京支店 TEL:03-3616-2201 FAX:03-3616-3711 大阪支店 TEL:06-6386-6141 FAX:06-6386-6146 FAX:01-717-5217

仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753 横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136

広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666 福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621

北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478

大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090 技術開発 TEL: 0584-89-8111 センター FAX: 0584-87-0010